DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI BENI PRIMA DELL'INTERVENTO



Prospetto laterale del ricovero pastori



Prospetto del ricovero e particolare della muratura in pietra e del muretto a secco

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI BENI PRIMA DELL'INTERVENTO



Particolare interno ove si evince la fatiscenza della struttura



Altro prospetto laterale del ricovero pastori

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI BENI PRIMA DELL'INTERVENTO



Contesto rurale del ricovero con in primo piano altro muretto a secco da ripristinare



Prospetto frontale con vista delle travi in legno del solaio crollato