



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Unità Operativa di Prevenzione Collettiva
Distretto 13 sede di Maddaloni
Responsabile Dott. Borruso Gennaro

Via Caudina P.co Giuliana – Maddaloni tel. 0823/445696 0823/350802 PEC uopc.maddaloni@pec.aslcaserta.it

Alla Società ITL spa
e p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di Santa Maria a Vico
Al Direttore SISP – ASL Caserta

Oggetto: Monitoraggio parametro “nitrati” acque distribuite sul territorio del Comune di Santa Maria a Vico

In riferimento ai controlli interni inviati da codesto rispettabile Ente, riepilogati nella tabella di seguito riportata e relativi al monitoraggio settimanale del parametro “nitrati” sulle acque distribuite nel Comune di Santa Maria a Vico, con riferimento ai rapporti di prova del 03.03.2026, si invita a motivare i valori discordanti rispetto al dato storico per i punti prelievo di via Mandre, via Loreto nonché il valore altalenante del punto prelievo di via San Marco.

Tabella Valore nitrati campioni Ente Gestore ITL spa

	MARZO	FEBBRAIO				GENNAIO	
	03	24	18	12	03	28	20
Punti Prelievo							
Piazza Roma	32,7	33,7	34,5	34,8	37,8	36,8	35,8
Piazza Aragona	29,2	29,1	34,3	36,7	34,3	36,4	31,1
Piazza Padre Pio	27,2	29,2	28,7	37,9	34,3	35,8	34,5
Via Mandre	26,2	2,54	2,56	2,72	1,87	5,07	3,52
Via Rosciano	31,3	35,9	36,9		38,0	36,6	35,8
Via Maielli	23,5	24,5	27,5	22,9	24,5	24,6	51,1
Via San Marco	4,92	30,7	33,2	32,3	3,8	4,08	34,2
Via Priori	22,6	22,8	20,9	22,2	31	30,1	51
Via Papi	19,7	23,4	20,7	23,4	24,6	32,0	38,3
Via Loreto	2,0	25,0	30,4	28,8	31,4	30,7	41,1
Via Figliarini	2,03	2,62	2,56	2,3	1,89	2,87	4,02

Maddaloni lì, 9 marzo 2026

Distinti Saluti
Il Responsabile U.O.P.C.
Borruso Gennaro
(Dr. Gennaro Borruso)

