DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI BENI PRIMA DELL'INTERVENTO



Contesto rurale di una delle strutture. (stalla A)



Contesto rurale di una delle strutture. (stalla A)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI BENI PRIMA DELL'INTERVENTO



Contesto rurale di una delle strutture. (stalla A)



Contesto rurale di una delle strutture. Particolare dell'interno. (stalla A)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI BENI PRIMA DELL'INTERVENTO



Contesto rurale di una delle strutture. (stalla B)




Contesto rurale di una delle strutture. (stalla B)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI BENI PRIMA DELL'INTERVENTO



Contesto rurale di una delle strutture. Particolare dell'interno. (stalla B)



Muretti in pietra a secco circostanti che delimitano i terrazzamenti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI BENI PRIMA DELL'INTERVENTO



Muretti in pietra a secco circostanti
che delimitano i terrazzamenti



Muretti in pietra a secco circostanti
che delimitano i terrazzamenti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA






DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





DI SEGUITO I MANUFATTI UTILIZZATI DAI PASTORI TRANSUMANTI :
P.LLA 120

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Lato posteriore ……..e ingresso al ……..



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Poi l’interno……





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DI SEGUITO I MANUFATTI UTILIZZATI DAI PASTORI TRANSUMANTI :
P.LLA 58



DI SEGUITO LA COPERTURA….(ormai degrata e cadente……)



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SI SEGUITOL'INTERNO……..



