DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI BENI PRIMA DELL'INTERVENTO



Contesto rurale di una delle strutture con la particolare costruzione a tholos. (ricovero A)



Contesto rurale di una delle strutture con la particolare costruzione a tholos. (ricovero A)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI BENI PRIMA DELL'INTERVENTO



Particolare degli interni: in fondo la caratteristica nicchia nella muratura per la conservazione dei cibi (ricovero A)



Muretti in pietra a secco circostanti che delimitano i terrazzamenti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI BENI PRIMA DELL'INTERVENTO



Muretti in pietra a secco circostanti
che delimitano i terrazzamenti



Muretti in pietra a secco circostanti
che delimitano i terrazzamenti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI BENI PRIMA DELL'INTERVENTO



Contesto rurale di una delle strutture con la particolare costruzione a tholos. (ricovero B)



Contesto rurale di una delle strutture con la particolare costruzione a tholos. (ricovero B)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI BENI PRIMA DELL'INTERVENTO




Particolare degli interni: in fondo la caratteristica nicchia nella muratura per la conservazione dei cibi (ricovero B)



Muretti in pietra a secco circostanti che delimitano i terrazzamenti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DEI BENI PRIMA DELL'INTERVENTO



Muretti in pietra a secco circostanti
che delimitano i terrazzamenti



Muretti in pietra a secco circostanti
che delimitano i terrazzamenti